


3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации



Инициалы, фамилия

Подпись

инициалы, фамилия

15 АВГ 2019

Приложение к аттестату об аккредитации

№

От « » 20 г.

На 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «КОМИТАС»
(наименование лаборатории)

125212, г. Москва, Головинское шоссе, д.1, этаж 6 помещение № XXIII комната №16 (офис № 622)

(адрес места осуществления деятельности)


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2 ГОСТ Р 57381-2017 п.5, п.6, п.8, п.10	3 Стальные сборно-разборные стеллажи высотой до 16 м	4 -	5 -	6 Геометрические размеры: - линейные размеры и их отклонения, градус угловой; - отклонения формы профиля или поверхности; - остаточный прогиб; - упругий прогиб; - перпендикулярность стоек стеллажа к вертикальной плоскости - повреждения и деформации	7 до 20 м до 90 0,5-30 мм 0,5-20 мм 0,5-20 мм 0,5-200 мм 0,5-25 мм


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			-	-	Внешний вид: повреждение ЛКП и/или наличие очагов коррозии	Наличие/отсутствие
					Качество сварных соединений: визуальный осмотр, наличие дефектов	Наличие/отсутствие
					Статические испытания стеллажей на воздействие вертикальной нагрузки	До 3000 кг
					Момент затяжки болтов	5-200 Н/м
					Определение перепада уровня пола в местах установки стоек стеллажа,	0,5 – 150 мм/1 п.м. (в зависимости от высоты стеллажа)
					Определение допустимых перепадов уровня пола в местах установки стоек стеллажей	Соответствует/ не соответствует
2.	ГОСТ Р 55525-2017 п.5.1; п 8; п.10.2; п.10.3.2	Стальные сборно-разборные стеллажи высотой до 16 м	-	-	Геометрические размеры: - линейные размеры; - угловые размеры и их отклонения, градус угловой; - отклонения формы профиля или поверхности; - остаточный прогиб; - упругий прогиб; - перпендикулярность стоек стеллажа к вертикальной плоскости - повреждения и деформации	до 20 м до 90 0,5-30 мм 0,5-20 мм 0,5-20 мм 0,5-200 мм 0,5-25 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Внешний вид: повреждение ЛКП и/или наличие очагов коррозии	Наличие/отсутствие
					Качество сварных соединений: визуальный осмотр, наличие дефектов Контроль наличия фиксаторов Статические испытания стеллажей на воздействие вертикальной нагрузки	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие До 3000 кг (номинальная нагрузка на ячейку хранения)
					Момент затяжки болтов	5-200 Н/м
					Определение перепада уровня пола в местах установки стоек стеллажа,	0,5 – 150 мм/1 п.м. (в зависимости от высоты стеллажа)
					Определение допустимых перепадов уровня пола в местах установки стоек стеллажей	Соответствует/ не соответствует
3.	ГОСТ 33757-2016 п.8.3 п.8.4	Поддоны плоские деревянные	-	-	-Габаритные размеры поддона -Масса	0 - 1,8 м 0 - 100 кг
4.	ГОСТ 3242 (Метод внешнего осмотра и измерения)	Сварные соединения	-	-	Качество сварных соединений визуальным осмотром, наличие дефектов	Наличие/отсутствие

Генеральный директор ООО «КОМИТАС»

А.В. Какоян





Эксперт по аккредитации _____ Лысиков В.А.

Технический эксперт _____ Лысиков А.Н.

ШАМАК А.С.

[Handwritten signature]