

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Вилаз»

346789, Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, 102д., литер «Я», комнаты №32, №33, №61

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы испытаний	Наименование объектов	Код ОКПД 2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 30599-2017 п.6.6	Дисковые колеса из легких сплавов для легкового и грузового автомобиля	29.32	8708 70 500 9	Сопротивление колеса удару под углом 30°	Наличие/отсутствие видимых трещин, отделение диска от обода, полное падение внутреннего давления воздуха в бескамерной шине в течение одной минуты
2	ГОСТ 30599-2017 приложение Б	Дисковые колеса из легких сплавов для легкового и грузового автомобиля	29.32	8708 70 500 9	Сопротивление колеса удару под углом 13°	Наличие/отсутствие видимых трещин, отделение диска от обода, полное падение внутреннего давления воздуха в бескамерной шине в течение одной минуты
3	Правила ЕЭК ООН №124 приложение 8	Сменные колеса для транспортных средств категорий M ₁ , M ₂ , N ₁ , N ₂ , O ₁ , O ₂	29.32	8708 70 500 9	Сопротивление колеса удару под углом 13°	Наличие/отсутствие на поверхности колеса видимых трещин, снижение давления воздуха в шине в течение одной минуты

4	ГОСТ 30599-2017 п.6.3	Дисковые колеса из легких сплавов для грузового и автомобили	29.32	8708 70 500 9	Сопротивление усталости колес при изгибе с вращением	Наличие/отсутствие трещин и разрывов, обнаруживаемых визуальным осмотром
5	Правила ЕЭК ООН №124 приложение 6	Сменные колеса для транспортных средств категорий M ₁ , M ₁ G, N ₁ , N ₁ G, O ₁ , O ₂	29.32	8708 70 500 9	Сопротивление усталости колес при изгибе с вращением	Наличие/отсутствие технических трещин, смещение вала превышает смещение, измененное приблизительно после 10000 циклов, менее чем 10%
6	Правила ЕЭК ООН №124 приложение 7	Сменные колеса для транспортных средств категорий M ₁ , M ₁ G, N ₁ , N ₁ G, O ₁ , O ₂	29.32	8708 70 500 9	Сопротивление усталости при динамической радиальной нагрузке	Наличие/отсутствие технических трещин и утечки воздуха

Начальник испытательной лаборатории

 Деминтиевский Д.В.